


# コンクリートポール メンテナンス

防球ネット柱・照明柱は、メンテナンスでより長く安全に使用することが可能となります



## ◆コンクリートポール診断士による専門的な調査・診断

弊社はコンクリートポールメーカーとしての技術と経験により、**劣化調査・診断・補修・建替**までコンクリートポールの適切な管理をサポートいたします。

調査・診断は弊社の**コンクリートポール診断士**が行います。

コンクリートポール診断士とは、ポールの調査・診断評価から補修や建替等の立案に至るまでの業務を適正かつ厳格に遂行する能力を有する優れた技術者であることを「コンクリートポール診断士協会」※1に認定された、**コンクリートポールのエキスパート**です。

※1 国内のポール市場シェア70%以上のNCグループ10社の参加

**沖縄テクノクリート(株)へ  
まずはご相談ください**

本社 営業部 那覇市字安謝620番地 TEL:098-868-2522  
海邦工場 技術部 沖縄市海邦町3番地1 TEL:098-934-6601

# 劣化調査・診断・補修・建替は コンクリートポールの**専門家**にお任せください



コンクリートポールは、その用途や使用環境によって寿命が異なります  
**猛烈な台風や海からの塩害**など・・・

**沖縄県は全国的にも特に厳しい環境の為、定期的な調査・診断が必要です**

## ◆ コンクリートポールの劣化事例



■ コンクリートのひび割れ



■ 内部鉄筋の腐食



■ 継手部の発錆

## ◆ コンクリートポール診断士による劣化状況の確認



■ ひび割れ確認(クラックスケール)



■ ひび割れ確認(デジタル顕微鏡)



■ 地際から高所にわたる外観調査

## ◆ コンクリートポールの補修事例



■ コンクリート部の断面修復



■ 継手部の防錆塗装(発錆対策)