

コンクリートポールのメンテナンスについて（ご案内）

コンクリートポールは、電気や通信などのライフラインを支える重要な支持物ですが、近年の頻発化・甚大化する自然災害にともない、コンクリートポールの維持・管理への関心が非常に高まっています。

弊社はコンクリートポールを製造するメーカーとして、このような維持・管理のニーズにもお応えするため、蓄積した技術を活かしたメンテナンス事業を2002年（H14）から行っています。長期に運用されたコンクリートポールの一括点検から1本だけの緊急診断まで、**お客さまのニーズに合った点検・診断とその結果に基づいた補修・メンテナンス方法をご提案**させていただきます。

「コンクリートポール診断士」のプロフェッショナルが調査診断

長期に運用されたコンクリートポールは、多種多様な劣化が生じますので、その状況を**コンクリートポール診断士の資格を有した専門技術者が診断**します。診断結果からコンクリートポールの健全性を評価し、その後の対応方法についてまでのトータルなサポートが可能です。

コンクリートポールの劣化事例



横ひび割れ

斜めひび割れ

コンクリート剥落（鋼材露出・腐食）

さび汁（鋼材腐食等）

補修が必要な場合には・・・

重度な劣化については、**アラミド繊維シートを用いた補修により強度復元**を図ります。また、軽度な劣化の場合も早期に簡易工法（断面修復工・表面保護工等）による補修を施すことで、より長くコンクリートポールをご使用いただけます。

なお、事業開始以降の**補修実績は、4,000本（2024年3月現在）**を数え、豊富な経験と補修実績を有しています。

まずはお問い合わせください！

お客さまからコンクリートポールの劣化状況写真等をご提供いただければ、簡易的な診断評価をさせていただくことも可能です。コンクリートポールに異常が発生してお困りの際には、弊社「土木本部・工事担当」までお気軽にお問い合わせください。

